

黄石市生态环境局办公室

关于 2023 年下半年机动车排放检验机构监督检查情况的通报

各生态环境分局：

为加强机动车检验检测机构事中事后监管，落实国务院和省委省政府“双随机一公开”监管工作要求，按照省生态环境厅、省市场监督管理局、省公安厅、省人民检察院、省高级人民法院关于印发《深入开展第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治行动工作方案》的通知(鄂环函[2022]437号)和《黄石市机动车检测机构监管质量提升行动方案》(黄大气指办〔2023〕11号)，进一步加大执法力度，优化监管方式，强化机动车检测机构行业规范和自律，全面提升监管效能，市生态环境局近期对全市 16 家机动车排放检验机构开展了专项监督检查，现将有关情况通报如下：

一、检查基本情况

本次共检查 16 家机动车排放检验机构，其中大冶市 4 家、阳新县 5 家、黄石港区 2 家、西塞山区 1 家、下陆区 3 家、开铁区 1 家。

检查的主要内容：根据生态环境部“两个规范”要求，对全市机动车排放检验机构资质认定情况、检验设施设备、

检验项目、规范检测操作流程、安全生产等进行检查。重点检查“擅自减少检验项目或者降低检验标准”、“尾气排放检测弄虚作假”、“屏蔽和修改车辆环保监控参数”、“用其他车辆替代受检车辆进行检验”等严重违法违规行为。检查采用了听汇报、看现场、查档案、询问当事人等方法。

二、存在的问题

(一)操作管理方面

一是部分机动车排放检测机构日常人员操作记录台账不规范，台账缺失；二是部分机动车排放检测机构管理制度未严格落实，检测操作不规范；三是部分机动车排放检测机构安全管理制度未严格落实，安全装置使用不规范。

(二)设备管理方面

一是部分机动车排放检测机构设备间隔离不到位，存在安全隐患；二是部分机动车排放检测机构未按要求保管标准物质，现场存在过期标气；三是部分机动车排放检测机构在用设备、器具破损未及时更换；四是部分机动车排放检测机构分析仪采样管长度过长、插入深度不足。

(三)资料档案方面

一是部分机动车排放检测机构设备档案资料不全、未按要求归档；二是部分机动车排放检测机构未按要求制定人员年度培训计划或未按年度培训计划进行人员培训。

三、整改要求

对于存在问题的机构由所在辖区生态环境分局依法依规进行查处，机构应尽快自行整改，并将整改情况报至所在

辖区生态环境分局核实确认，由各生态环境分局报市局备案。同时，各机动车排放检验机构应举一反三，认真分析梳理存在的共性问题，进一步规范机动车排放检验工作，并于通报下达 10 日内将整改情况（纸质版、电子版）报送市机动车排污监控管理中心和各生态环境分局，市机动车排污监控中心将随机对整改落实情况进行现场核查，对拒不整改或不按要求整改的，将相关问题作为案件线索移交执法部门处理。

附件：2023 年下半年机动车排放检验机构监督检查情况汇总表

黄石市生态环境局办公室

2024 年 1 月 5 日



附件：

2023年下半年机动车排放检验机构监督检查情况汇总表

序号	机构名称	记分项目	记分值	问题描述
1	大冶市兴达机动车辆安全技术检测有限公司	1. 未按要求填写每日自检台账、存在涂改的； 2. 未制定年度培训方案或未按年度培训方案组织人员培训的；	3	1. 现场检查未按要求填写每日自检台账，部分台账缺失 2. 现场检查年度培训方案不全
2	大冶市凯达机动车检测有限公司	1. 未制定年度培训方案或未按年度培训方案组织人员培训的； 2. 未按规范要求对检测纸质或检测视频录像、照片等电子档案进行归档的； 纸质或电子档案在保存期内丢失、损毁的；	4	1. 现场检查未按年度培训计划进行培训，资料不全 2. 现场检查设备故障情况申报表未归档
3	湖北瑞吉机动车检测有限公司	1. 采样管路泄漏、弯折、堵塞的； 2. 未按规范要求，填写检测设备运行记录的； 3. 未按要求每日在检测前做泄露检查的；	5	1. 现场检查重柴线烟度计取样管存在弯折 2. 现场检查未按要求申报、填写设备维修记录 3. 现场检查汽油线泄漏检查操作不标准 4. 现场检查安全设施使用不规范
4	大冶市瑞通机动车检测有限公司		0	1. 现场检查发现，录像设备画质不清晰，图像卡顿，需要升级更换
5	阳新县兴安车辆检测有限责任公司	1. 未制定年度培训方案或未按年度培训方案组织人员培训的；	1	1. 现场检查年度培训资料不全
6	湖北兴富汽车服务有限公司	1. 采样管路泄漏、弯折、堵塞的； 2. 未按要求填写每日自检台账、存在涂改的； 3. 未制定年度培训方案或未按年度培训方案组织人员培训的；	5	1. 现场检查柴汽混合线五气分析仪采样管存在泄露 2. 现场检查自检台账存在涂改 3. 现场检查年度培训资料不全

7	阳新县华阳商贸有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按要求检查核对重型柴油车净化装置的; 2. 未按规范要求, 填写检测设备运行记录的; 	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场检查未按要求完全检查柴油车外观, 待检车辆排气管破裂 2. 现场检查设备故障情况申报表, 申报记录与维修记录不一致 3. 安全绳损坏未及时更换
8	湖北安通机动车检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分析仪未按要求进行封闭, 车辆检测过程中有工作人员进入设备间, 且未有正当理由的; 2. 五气分析仪与机动车排放检验无关设施连接的; 	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场检查发现, 设备间隔离不到位, 设备间内有取暖器, 经常有员工进出 2. 现场检查发现, 分析仪与机动车排放检验无关设施连接
9	阳新县武阳机动车检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排气分析仪采样管长度超过 7.5m 的, 不透光烟度计采样管长度超过 3.5m 的; 2. 未按规范要求对检测纸质或检测视频录像、照片等电子档案进行归档的: 纸质或电子档案在保存期内丢失、损毁的; 3. 没有按照有关规定采购、验收、保管、使用标准物质的; 4. 未制定年度培训方案或未按年度培训方案组织人员培训的; 	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场检查采样管长度超过 7.5M 且存在替检嫌疑 (待查) 2. 现场检查柴汽混合线、汽油线自检台账部分未填写, 缺失 3. 现场检查操作间存在过期标准气体 (未使用) 4. 现场检查未制定年度培训方案
10	黄石众安机动车检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按要求填写每日自检台账、存在涂改的; 	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场检查每日自检台账存在涂改
11	黄石市弘桥机动车检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 柴油车检测线取样管插入排气管少于 400MM 的; 2. 视频监控摄像头位置不合理, 经执法人员指出后仍不进行调整的; 3. 未按规范要求对检测纸质或检测视频录像、照片等电子档案进行归档的: 纸质或电子档案在保存期内丢失、损毁的; 	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. 随机视频检查鄂 BLY900 车辆检测过程中取样管插入深度不足 400MM 2. 现场检查过程公开视频未放置在显眼位置 3. 现场检查重柴线低标气证书未按要求归档 4. 现场检查检测线附近消防器材未放置在合理位置

12	黄石华奕机动车检测有限公司	1. 未制定年度培训方案或未按年度培训方案组织人员培训的;	1	1. 现场检查未按年度培训计划进行培训, 资料不全
13	黄石金安机动车检测有限公司	1. 分析仪未按要求进行封闭, 车辆检测过程中有工作人员进入设备间, 且未有正当理由的;	6	1. 现场检查分析仪未按要求进行封闭
14	黄石市恒屿机动车检测股份有限公司	1. 机动车排放检测取样探头、取样管漏气或堵塞的; 2. 排气分析仪采样管长度超过 7.5m 的, 不透光烟度计采样管长度超过 3.5m 的; 3. 未制定年度培训方案或未按年度培训方案组织人员培训的; 4. 未按规范要求, 填写检测设备运行记录的;	7	1. 现场检查柴汽混合线取样管探头有破损; 2. 随机视频抽查, 采样管长度超过 7.5M, 现场检查采样管备用管长度超过 7.5M 3. 现场检查年度培训资料不全 4. 现场检查未按要求填写设备运行维修记录
15	黄石传通大广机动车检测有限公司	1. 未按规范要求, 填写检测设备运行记录的;	1	1. 现场联合检查发现, 设备故障备案资料不完整, 未对故障点进行详细描述, 无法跟踪维修情况
16	黄石百通机动车检测有限公司	1. 未按要求填写每日自检台账、存在涂改的; 2. 未制定年度培训方案或未按年度培训方案组织人员培训的; 3. 未按规范要求, 填写检测设备运行记录的;	4	1. 现场检查每日自检台账有涂改 2. 现场检查年度培训资料不完整 3. 现场检查检测设备运行记录资料不全 4. 安全绳使用不规范, 长度过长